

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	KQG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7010472
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,031,390km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,610 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	サブライポンプ ベアリングゲースより 漏れ有り。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	○	エキゾーストマニホールド すず付着有り。	異常ランプ	○	I E S C 非作動点灯。	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
			ETC	/		ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項  
記録簿 有 (H27/12~R1/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
2	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
1	2	4	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	0	4	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		13	—	スペア		265/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「14W-07404」	平成26年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ