

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年2月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7013860	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
915,532km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長: 9,610 mm 高: 2,640 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,560 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ウォーターポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		サンプライポンプ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	○	ラジオサーチしない。	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス リモコン「中立復帰」 作動しない。20km/hで自動復帰します。
冷却水吹返	◎		ETC	/				パワステ
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎							異音
クラッチ	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						



特記事項 ※デフアックスル部錆腐食。

記録簿 有 (H30/1～R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	14	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	10	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「15W 10160」	平成28年
【備考】 ラッシング2段、引出し床フック9対、庫内灯4個。※左ウイング中央キャッチ部破損。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ