

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年2月	TKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7106175	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
353.595km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:7,210 mm 高:2,420 mm	幅:2,340 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ 運転席側

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ・傷
記録簿	有 (R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	6	—			225/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	三友ボディー	「1615160」	平成29年2月
【備考】左サイドドア ラッシング2段 庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----