

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年9月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7047747	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219,686km	150PS/110KW	M/T 6速	パキウム	長: 4,490 mm 高: 2,140 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、クラシクシール（フロント、リヤ） 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 右ミラーカバー

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。ラック&ピニオンブーツ左右切れ。左テールレンズひび割れ。

記録簿 有 (H30/1~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	7		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
6	6	7	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	3	—			205/75R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D7008」	平成26年
【備考】3方ラッシングレール2段。庫内PGリモコン付。庫内天井穴あき補修跡。庫内灯2個。リヤ跳ね上げ扉。床板削れ有。 左右はめ込み式看板有。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	DB3H 「G7D0109」	平成26年
【備考】PG寸法 全長1473mm全幅2100mm 有効長1190mm有効幅1965mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------