

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年1月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-543845	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
331,304km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長:5,050 mm 高:2,340 mm	幅:2,060 mm 門高:2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。
記録簿	無（）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	2	2		
	—	—		
2	2	2	4	
—	—	—	—	
スベア		2	—	

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スペア		205/85R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	616G0130	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。左右スライド式サイドドア（左サイドドア門柱曲がりあり）。庫内灯2個。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1455N 「S61220995」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1560mm全幅2120mm（有効長1300mm有効幅1960mm）。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ