

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年4月	TPG-FEB50	ドライバン	FEB50-552994	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
228,461km	150PS/110KW	A/T デュオニック	ハキューム	長：5,050 mm 高：2,340 mm	幅：2,050 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	○	変速ショックあり。				ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L 100L
リターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ。

記録簿

有 (H29/8～R3/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	8	9		205/85R16	185/85R16		
	—	—		—	—		
7	1	8	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				9	—		