

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年12月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-543093	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
244,791km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：5,200 mm 高：1,930 mm	幅：2,080 mm 門高：1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	マニホールド遮熱カバー割れ。	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。

記録簿 有（H28.6 R2.11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
1	1	1	1	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—	205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D9724」	平成27年
【備考】 ラッシングレール1段。庫内灯2ケ。前方ベンチレーター2ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	DB1A 「G6D0101」	平成27年
【備考】 最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1550mm。全幅2105mm。有効長1240mm。有効幅1960mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】