

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年4月	TKG-FED90	アルミウイング	FED90-540415
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
190,854km	175PS/129KW	M/T 5速	パキューム	長：6,230 mm 幅：2,190 mm 高：2,320 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャビン汚れ、傷、配線穴。＊エンジン（新品）、ミッション（リンク品）ディーラーにて交換済。





記録簿 有（H28.9〜R2.10）

タイヤ残量			
単位：mm			
10	11		
—	—		
9	9	10	10
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：リヤ再生タイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	639C8918	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パプコ	PRAM10-1455 「S70204555」	平成28年
【備考】 最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2155mm、有効長1300mm、有効幅2000mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ