

| 車両情報      |             |           |         |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状      | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成28年4月     | TKG-FED90 | アルミウイング | FED90-540415                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 190,854km | 175PS/129KW | M/T 5速    | ハキューム   | 長：6,230 mm 幅：2,190 mm<br>高：2,320 mm 門高：2,190 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |                |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態             |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | 破れ、擦れ、汚れ       |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン           |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |                |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |                |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |                |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |                |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態             |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |                |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ／  |                |
|       |    |    | ETC      | ／  |     | パワステ   | ◎  |                |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ○  | 擦れ             |
| ミッション |    |    |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール 100L 100L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |     |        |    |                |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |                |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態             |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | 異音     | ◎  |                |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |                |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |                |





特記事項 キャブ内汚れ、傷、配線穴。＊エンジン（新品）、ミッション（リンク品）ディーラーにて交換済。

記録簿 有（H28.9 R2.10）

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 10      | 11 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 9       | 9  | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |    | 8  | —  | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：リヤ再生タイヤ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                                                |      |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| 上物名                                                                 | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式    |
| アルミウイング                                                             | バブコ  | 639C8918               | 平成28年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。                            |      |                        |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                      | バブコ  | PRAM10-1455「S70204555」 | 平成28年 |
| 【備考】 最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2155mm、有効長1300mm、有効幅2000mm。 |      |                        |       |
|                                                                     |      |                        |       |
| 【備考】                                                                |      |                        |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】