

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年4月	2PG-FS1AGA	ダンプ	FS1AG-103706
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
52,256km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,200 mm 高: 500 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ: (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ: (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ウェルハード。	異音	◎	
ギア抜け	◎		ETC	/		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	デフロック	◎	
異音	◎		燃料タンク					
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項 キャビン内汚れ、傷。フロント左ショックアブソーバー凹み。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	3						
5	5	6	5				
1	1	1	1				
スペア		5					
素材: スチール				備考: スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF11-02SC 「F104485055Z」	令和 2年4月
【備考】 *ダンプ材質ウェルハード・厚み床6mm、サイド4.5mm、フロント4.5mm、リヤ6mm。Lゲート。電動コボレーン（シート穴有）。作業灯2ケ（不灯）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----