

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-15167	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
448.603km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,580 mm 高:2,600 mm	幅:2,350 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にしみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターナー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。ドア灰皿左右欠品。電光看板レンズ欠品。フロントバンパー右コーナーカバー欠品。左サイドバンパーコーナーカ
ー割れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	8	8	
	8	8	
8	8	8	7
8	8	6	6
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-12375	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯6個。リヤ扉90度ストッパー付。引出フック9対。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2 「15T126531N」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1570mm全幅2265mm（有効長1220mm有効幅1245mm）。最大荷重1000kg。ラジコン付。格納時、折り畳み強い。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------