

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成27年6月	QPG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-30673		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
351.013km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	遠心分離フィルター付近 近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	アルミ 400L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 鋪張アルミ縞板張り。	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 車検付（R4/06/29）。キャブ内汚れ傷。*R1、12月 279339Km時、トランスミッション（リンク品）ディーラーにて交換。

記録簿 有 (H28,6~R1,12、R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
9	6	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアークリア無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー／許容荷重 13000Kg	ヨコシャ	HP-1300C	平成27年
【備考】第5輪荷重11500Kg。 カブラー許容荷重13000Kg。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------