日付:BO3 07/02

日旬: RO3.07/0	2	, , ,	жоо. — [м] У	5年年5.0000000						
車両情報										
車名		初年度登録	型式		形状			車台	号番号	
トレクス	トレクス 平成18年8月			アルミ平			玉[44]6170玉			
走行		馬力	シフト		ブレ	ノーキ		オ	ディ内寸	
					I	アー	長: 12,6 高: 980		m 幅 : 2,400 m 門高 :) mm mm
○:良好	: 通常	走行問題なし △	: 要修理 /	:装備無し	· **あく	までも当社	上判断基準に	よるもの	です	
_	エンシ 結果		✓ 点検項目	電装関係	系 状態	<u> </u>	点検項目	キャヒ 結果	ごン 状態	
異音	/		エアコン	/		シ		/		
オイル混入	/		スターター	/		^	ッドライト	/		

7	エンシ	ブン		電装	関係
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/	:
オイル混入	/		スターター	/	:
オイル漏れ	/		オルタネーター	/	
水混入 水漏れ	/		パワーウィンドウ (運転席)	′	
然料漏れ	/		パワーウィンドウ (助手席)	⁾ /	
排気 			坂道発進装置	/	:
マフラー			異常ランプ	/	:
ターボ			オーディオ		
令却水吹き返し	<u>:</u> / .		バックカメラ		
	ミッショ	-	電格ミラー	/	
点検項目	結果	状態	ETC	/	
ギア鳴き	/		タコグラフ	/	:
ギア抜け	/		/	上物	辻様
クラッチ	/		点検項目	結果	状態
異音	/		±++66	,	木材 、 鉄板
オイル漏れ	/		床材質	/	2重張り。
リターダ	/				


	点検項目	結果		状態	
	シート	/_			
	ヘッドライト	/			
	ウィンカー	0			
	ワイパー	/			
	ミラー	/			
	•		関係		
	点検項目	結馬	₹	状態	
	リーフサス	0			_
	エアサス	/			
	パワーステアリング	ブ /			
	ハンドル	/			
	燃料タンク		<u> </u>		
	•	デフ			
	点検項目	結果		状態	
=	異音	/			
	オイル漏れ	/			
••	デフロック	/			

特記事項	Į.						
記録簿	無 ()						

<u> </u>	タイ	ヤ残量		タイヤサイズ					
4	5	6	<u>単位:mm</u> 5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5		
1	1	4	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5		
2	12	11	11	11R22.5	11R22 <u>.</u> 5	11R22 <u>.</u> 5	11R22 <u>.</u> 5		
	スペア				<u> </u>				
		_			スペア				
				素材:スチール	備考:スペアータイ	ヤ欠品。			

上物仕様										
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
	日本トレクス	PFG342CE	平成18年8月							
【備考】床板2重張り。床鉄板補修	 跡有。丸カンフック12対。煽りロッ	ク左リヤ上部1ケ、右リヤ前後上部2·								
[/#本]										
() () () () () () () () () ()	[備考]									
【備考】										
i										

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	Ŋ١	点傷有						



| 外装 | 外装 | 大表 | かき | 曲がり | サビ | 補修膳 | 割れ | 庫内 | 庫内 | 木 | 六次あき | | 済れ