

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
瑞穂	令和 3年3月		バックカー・清掃車	3219444
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
				長：3,600 mm 幅：1,910 mm 高：1,170 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	／	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	／	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	／	
ギア鳴き	／		上物仕様					
ギア抜け	／		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	／		床材質	／		異音	／	
オイル漏れ	／					オイル漏れ	／	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項 未使用
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	—		—		—		—
	—		—		—		—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア					—		—
				素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	瑞穂	「3219444」	令和 3年3月
【備考】 4 t 8 立米 船底 2枚観音扉 床板3、2mm フロント、サイド、リヤ 2、3mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ