

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
瑞穂	令和 3年3月		バックカー・清掃車	3219443
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
				長：3,600 mm 幅：1,910 mm 高：1,170 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ：(運転席)	／	
パワーウィンドウ：(助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	／	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	／	
パワーステアリング	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm

	—	—		
	—	—		
—	—	—	—	
—	—	—	—	
スベア	—	—		

タイヤサイズ

	—	—		
	—	—		
—	—	—	—	
—	—	—	—	
スベア	—	—	—	

素材： 備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	瑞穂	「3219443」	令和 3年3月





【備考】4 t用 8立米 船底 2枚観音扉 床板3.2mm フロント、サイド、リヤ2.3mm

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有		無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----