

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0026869-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
36,450km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,160 mm	幅:2,070 mm 門高:2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ塗装済
記録簿	無()

タイヤ残量

単位: mm

	5	8	
	—	—	
4	6	5	5
—	—	—	—
スベア		0	—

单位：mm





タイヤサイズ			
	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>	<u>205/70R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スペアタイヤ不良(バースト)。		

素材：スチール

備考：スペアタイヤ不良(バースト)。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V055E34-09」	令和 1年
【備考】跳ね上げリヤドア、ラッシング2段、庫内灯3個、左スライドドア。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N 「S91007845」	令和 1年
【備考】全長1550mm、有効長1340mm、全幅2110mm、有効幅1980mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------