

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB80	冷凍バン	FEB80-560790-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,745km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,230 mm 幅：1,910 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スベアキー1本、ボデーキー1本、コードBOXフタキー1本。

記録簿 有 (H30/5～R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：スチール		備考：フロントタイヤ左右段減り。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F182719	平成30年2月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P	平成30年2月
【備考】-30℃設定（ 1hで +14℃ → -13℃ 確認 ）。スタンバイコード付。			
格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「17T128808N」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1225mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】