

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成15年6月	KL-MS86MS	観光バス	MS86MS-20045		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
401.811km	430PS/316KW	M/T 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎ ロッカーカバー 滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	／
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	TV/DVDがけ付（作動確認済）。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

ETC	/	
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス ニーリング付。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スズール 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 室内汚れ、傷。ボデー各部看板消し塗装。 記録簿 無（）
--

タイヤ残量

単位: mm





7	8		
—	—		
8	4	4	6
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	12R22.5	12R22.5	
	—	—	
12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
—	—	—	—
スペア		12R22.5	—

素材：スチール 備考：スペアタイヤPR違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
観光バス	三菱自動車バス製造	31-7202	平成15年5月
【備考】62人乗り（補助席11席、ガイド席1席）。モケットリクライニングシート。前側吊り下げモニター。折りたたみ式自動ドア。貴通トラック（扉2対）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】