

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7078198
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
24,808km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 5,400 mm 幅: 2,150 mm 高: 400 mm 門高: 400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 ビニールカバーシート破れ。室内汚れ。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
12	13	13	13
14	14	14	14
スペア		14	14

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
スペア		225/90R17.5	
素材: スチール		備考:	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
クレーン	完成車		平成27年6月
【備考】丸カンフック4対。ローブ穴3対。鳥居前立一部鉄板貼り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU344 RKK 「F159109」	平成27年4月
【備考】4段、ラジコン、フックイン。2.93 t吊り。ブーム・アウトリガ末格納警報装置付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----