

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年6月	TKG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7078198
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
24,808km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:5,400 mm 幅:2,150 mm 高:400 mm 門高:400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ビニールカーシート破れ。室内汚れ。
記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

	13	13	
	—	—	
12	13	13	13
—	—	—	—
スベア		14	—

タイヤサイズ			
	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
クレーン	完成車		平成27年6月
【備考】丸カンフック4対。ロープ穴3対。烏居前立一部鉄板貼り。			
クレーン/クレーン	ユニック	URU344 RKK 「F159109」	平成27年4月
【備考】4段、ラジコン、フックイン。2.93 t 吊り。ブーム・アウトリガ未格納警報装置付。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ