

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成19年12月	BDG-NPR85AN改	放送中継車	NPR85-7003331		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
25.015km	150PS/110KW	A/T	バキューム	長： 高:	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ： （運転席）	◎	
パワーウィンドウ： （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 ※機材類取り外されてます。





記録簿 有（H20/6～R1/11）

タイヤ残量			
単位：mm			
13	13		
—	—		
13	13	13	13
—	—	—	—
スベア		14	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：全輪スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	京成自動車工業	K-6306 「SP-3128」	平成19年10月
【備考】スポットライト3ヶ所、天幕、発電機、アウトリガー、ポールアンテナ。			
	池上通信機	「708」	平成19年12月
【備考】自動追尾式BS/CSアンテナ。※バラボラアンテナ無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】