

| 車両情報      |             |            |       |                                             |
|-----------|-------------|------------|-------|---------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式         | 形状    | 車台番号                                        |
| いすゞ       | 平成23年6月     | PKG-NPR75N | 平ボディ  | NPR75-7008932                               |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸                                       |
| 約 1,000km | 155PS/114KW | A/T スムーサー  | バキューム | 長：4,330 mm 幅：2,010 mm<br>高：200 mm 門高：200 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係              |    |     |
|-------------------|----|-----|
| 点検項目              | 結果 | 状態  |
| エアコン              | ◎  |     |
| スターター             | ◎  |     |
| オルタネーター           | ◎  |     |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |     |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置            | ／  |     |
| 異常ランプ             | ◎  |     |
| オーディオ             | ◎  |     |
| バックカメラ            | ◎  | カラー |
| 電格ミラー             | ◎  |     |
| ETC               | ◎  | 標準  |
| タコグラフ             | ／  |     |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | ／  | 木材 |

| キャビン   |    |      |
|--------|----|------|
| 点検項目   | 結果 | 状態   |
| シート    | ◎  |      |
| ヘッドライト | ◎  | ハログン |
| ウィンカー  | ◎  |      |
| ワイパー   | ◎  |      |
| ミラー    | ◎  |      |

| 走行関係      |    |              |
|-----------|----|--------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| リーフサス     | ◎  |              |
| エアサス      | ／  |              |
| パワーステアリング | ◎  |              |
| ハンドル      | ◎  |              |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |





| 上物仕様 |      |          |         |
|------|------|----------|---------|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式      |
| アルミ平 | 不明   |          | 平成23年6月 |

【備考】道路公社仕様。ローブ穴10対。リアアオリローブ穴3ヶ。鳥居に電光掲示板取外し枠有り。床に鉄板プレート2枚架装。

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
|------|--|--|--|

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



特記事項 H27/1月 走行距離:258,365km(横浜のいすゞ販売にて)大石部長調べ  
記録簿 有 (H23/12～H31/2)

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
|       | 8 | 8 |   |
|       | — | — |   |
| 9     | 9 | 9 | 8 |
| —     | — | — | — |
| スベア   | 9 | — |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 215/85R16 | 215/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 215/85R16 | 215/85R16 | 215/85R16 | 215/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スベア       | 215/85R16 | —         |           |
| 素材：スチール   | 備考：       |           |           |

|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |