
B付: RO3, O7/O2 **リリュロRロレア 車両チェックシート** 管理番号: O533O85

日付: RO3. 07/02		中間7	エック	/ / F		上田 5	5 · Oc	)33UO	0
			車両情幸						
車名  初年度登録		型式		形状			車台番号		
UDトラックス	平成25年11月	QDG-PW39	_	ミキサー	PW		PW39L	W39L-20221	
走行	馬力	シフト	•	ブレーキ			ボディ内寸		
119,615km	280PS/205KW	M/T 6速				長:高:	<u> </u>		mm mm
<ul><li>◎:良好</li><li>○: 周常走行問題なし</li><li>△:要修理</li><li>/:装備無し</li><li>※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>									
<ul><li>エン</li><li>点検項目</li><li>結果</li></ul>			電装関係 結果	状態	,	点検項目	キャビ	ン 状態	
異音 ◎		エアコン	0		シー	+	〇 破	n 、 擦れ 、	汚れ.
オイル混入 ◎			©	•••••		・ ドライト	⊚ H		
オイル漏れ ◎			©	•••••		ンカー	©		•••••
水混入   ◎		パワーウィンドウ		•••••		パー	0	•••••	•••••
水漏れ ◎		(運転席)	©		.í.i		-1 1	バー傷。	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
燃料漏れ ◎	·•	パワーウィンドウ	0						
排気		(助手席)			•	点検項目	走行队 結果	引係 状態	
マフラー		坂道発進装置	0				===	扒窓	
ターボ ◎		異常ランプ	0			フサス	0		•••
冷却水吹き返し ◎		オーディオ	0		エア				
			◎ カラ	_		-ステアリン			
ア ミッシ 点検項目 結果			0		ハン	ドル	0		
	状態 		/		燃料	タンク		スチール 200L	
ギア鳴き ◎		タコグラフ	◎ アナ	ログ				200L	•••
ギア抜け ◎ ・		_	上物仕様				デフ	1045	
クラッチ ◎		点検項目	結果	状態	_	5検項目	結果	状態	_
異音     ◎		床材質	/		異音		0		••
オイル漏れ ◎					オイ	ル漏れ	0		
リターダ 🕻 🔘 🔭									
特記事項 キャブ内汚れ傷。 *H30/11月、78.570Km時クラッチオーバーホール済。 記録簿 有(H26/10~R3/2)									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
	単位:mm				. , , ,				

•	タイヤ残量			タイヤサイズ				
	2	3	<u>単位:mm</u>		255/70R22.5	255/70R22.5		
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
3	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
	スペア		スペア					
				素材:アルミ	備考:			

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
ミキサー	カヤバ	MR4550 FKJ-0179J	平成25年				
【備考】最大積載量11000Kg。水タンク、電動ポンプ付。スランプガード電動式。							
	<del>1</del>	<del>1</del>	-				
【備考】							
【備考】	-	-	-				

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	点傷有			



**庫内** キズ **庫内** へこみ **床** 汚れ

**庫内** 穴あき

外装 キズ 外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ