

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年9月	SKG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-10111
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
16,515km	190PS/140KW	M/T 6速	エア―	長：5,550mm 幅：2,150mm 高：400mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	000495	平成23年

【備考】サイド煽りロープ穴4対。

クレーン/クレーン	ユニック	URV344N	平成23年8月
-----------	------	---------	---------





【備考】4段ブーム。2.93 t。フックイン。

--	--	--	--

【備考】 ※ボデー横根太交換、床板張替え済。

--	--	--	--

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。＊キャブ、ボデー塗替白色塗装。
記録簿 有 (R3/4)

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
—	—		
7	7	6	6
—	—	—	—
スペア		4	—

タイヤサイズ			
225/90R17.5		225/90R17.5	
—		—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。	

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ