

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成23年9月	SKG-FC9JKAP	クレーン付平	FC9JKA-10111		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
16,515km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,550 mm	幅: 2,150 mm	高: 400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。*キャブ、ボデー塗替白色塗装。

記錄簿 有 (R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	6	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 4				スベア 225/90R17.5			
—				—			
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	000495	平成23年
【備考】サイド煽りロープ穴4対。			
クレーン/クレーン	ユニック	URV344N	平成23年8月
【備考】4段ブーム。2.93 t。フックイン。			
【備考】 ※ボデー横根太交換、床板張替え済。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----