

| 車 両 情 報  |             |             |        |                                          |
|----------|-------------|-------------|--------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状     | 車台番号                                     |
| 日野       | 平成27年6月     | TKG-XZU675T | ダンプ    | XZU675-0005374                           |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ   | ボディ内寸                                    |
| 29,954km | 136PS/100KW | M/T 5速      | ハキ्यूム | 長:3,040 mm 幅:1,590 mm<br>高:320 mm 門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リタターダ | /  |    |

| 電装関係     |    |    |
|----------|----|----|
| 点検項目     | 結果 | 状態 |
| エアコン     | ◎  |    |
| スターター    | ◎  |    |
| オルタネーター  | ◎  |    |
| P/W(運転席) | ◎  |    |
| P/W(助手席) | ◎  |    |
| 坂道発進装置   | /  |    |
| 異常ランプ    | ◎  |    |
| オーディオ    | ◎  |    |
| バックカメラ   | /  |    |
| 電格ミラー    | ◎  |    |
| ETC      | ◎  | 標準 |
| タコグラフ    | /  |    |
| 上物仕様     |    |    |
| 点検項目     | 結果 | 状態 |
| 床材質      | /  | 鉄板 |

| キャビン   |        |
|--------|--------|
| 点検項目   | 結果 状態  |
| シート    | ◎      |
| ヘッドライト | ◎ ハロゲン |
| ウィンカー  | ◎      |
| ワイパー   | ◎      |
| ミラー    | ◎      |

| 走行関係  |               |
|-------|---------------|
| 点検項目  | 結果 状態         |
| リーフサス | ◎             |
| エアサス  | /             |
| パワステ  | ◎             |
| ハンドル  | ◎             |
| 燃料タンク | ◎ スチール<br>80L |

| デフ    |       |
|-------|-------|
| 点検項目  | 結果 状態 |
| 異音    | ◎     |
| オイル漏れ | ◎     |
| デフロック | /     |

特記事項 全低床  
※キャブブルーへこみ。  
記録簿 有 (H28/2~R3/3)

タイヤ残量

単位: mm





|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| 5   | 4 |    |   |
| —   | — |    |   |
| 4   | 5 | 5  | 5 |
| —   | — | —  | — |
| スベア |   | 10 | — |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/70R16 | 205/70R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 205/70R16 | —         |

素材：スチール      備考：スペアのみスタッドレスタイヤ。

| 上物仕様                         |        |                         |         |
|------------------------------|--------|-------------------------|---------|
| 上物名                          | メーカー   | 型式「製造番号」                | 年式      |
| ダンブ                          | 極東開発工業 | DD02-31<br>「15U037149Y」 | 平成27年3月 |
| 【備考】プロテクター部アングル補強2本、左右コボレーン。 |        |                         |         |
|                              |        |                         |         |
| 【備考】                         |        |                         |         |
|                              |        |                         |         |
| 【備考】                         |        |                         |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|