

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成16年5月	KS-FS1EKJA	ダンプ	FS1EKJ-10386
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
829,939km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：5,050 mm 幅：2,170 mm 高：500 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降時ジャダー	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	流体式						





特記事項 キャブ塗装剥がれ キャブオープナーリッド外れ Fバンパー左コーナーカバー欠損

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	6			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
10	10	11	10	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
7	6	7	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				—	11R22.5 16PR	—	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「04U035002Y」	平成16年
【備考】 電動コボレーン			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ