

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年4月	QKG-CD5ZA	冷凍バン	CD5ZA-30932
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
623,916km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,300 mm 幅：2,270 mm 高：2,280 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	排出ガス浄化装置ウォーニング
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 矢崎製温度計付。 看板消し跡有り。
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	5		
—	—		
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア		14	—

タイヤサイズ			
275/80R22.5		275/80R22.5	
—		—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		275/80R22.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LA140128	平成27年3月
【備考】ラッシング2段。ジョロダーレール4列。I型キーストン。水抜き穴4ケ。庫内灯両サイドLED。天井結露防止シート。リアドア4枚扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CVD	平成27年3月
【備考】2Eバー。-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ