

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年1月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7035695	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
530,727km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速		ハキ्यूム	長: 5,060 mm 幅: 2,050 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	○ 右前レンズひび。
ワイパー	◎
ミラー	○ カバー傷。

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワーステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	/

特記事項 *H29/10/15、340082Km時、ディーラーにてエンジン交換済。
キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。ドア灰皿左右欠品。
記録簿 有 (H25/5~R3/1)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm





	2	3	
	—	—	
3	0	0	3
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D3569」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左右スライド式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5D1683」	平成25年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1505mm、全幅2085mm、有効長1220mm、有効幅1965mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ