

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成15年5月	KR-NKR81GN	ダンプ	NKR81G-7001109
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
39,240km	140PS/103KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長: 3,280 mm 幅: 1,800 mm 高: 350 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	アイドリング時ブレ有り。
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラ	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	*鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。





記録簿 有 (H24/5~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
2	3	3	2	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
4				205/85R16			

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ／ローダーダンブ	花見台自動車	33105 「29941」	平成15年
【備考】3方向開振り。ローダーダンブ仕様。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------