

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年4月	PB-NKR81AN	ドライバン	NKR81-7071089
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
195,821km	130PS/96KW	A/T スムーサー 5速	パキューム	長：3,340 mm 幅：1,610 mm 高：1,740 mm 門高：1,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トップカバー しみ。
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	○	オイルホース しみ。
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャブ内汚れ、傷、ビス穴。アイドリングストップ付。
記録簿	有（H24/4～R2/4）

タイヤ残量			
単位：mm			
2	4		
—	—		
4	4	4	3
—	—	—	—
スベア			
7			
—			

タイヤサイズ			
205/65R16		205/65R16	
—		—	
205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16
—	—	—	—
スベア		205/65R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	キタムラ	T07 1030	平成19年3月
【備考】 リンボーバン。センターローラー（ロック付）。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓1ケ。リンボーバン縮小時高さ1020mm、門高880mm。 ※ボデー各部看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ