

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成19年4月	PB-NKR81AN	ドライバン	NKR81-7071089	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
195,821km	130PS/96KW	A/T スムーサー 5速	バキューム	長:3,340 mm 高:1,740 mm	幅:1,610 mm 門高:1,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トップカバー 滲み。
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
バウステ	○	オイルホース 滲み。
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、傷、ピス穴。アイドルリングストップ付。

記録簿 有 (H24/4~R2/4)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	2	4	
	—	—	
4	4	4	3
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	205/65R16	205/65R16		
	—	—		
205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16	
—	—	—	—	
スペア		205/65R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
リンボーバン	キタムラ	T07 1030	平成19年3月
【備考】 リンボーバン。センターローラー（ロック付）。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。天窓1ケ。 リンボーバン縮小時高さ1020mm、門高880mm。 ※ボデー各部看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----