

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	QKG-FJ7JLAA	アルミウイング	FJ7JLA-10310
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,381km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,720 mm 幅：2,410 mm 高：2,220 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式





持記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	4		
—	—		
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア		—	14

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スベア		—	265/70R19.5
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCMWGOQ406900B 「W6HA509」	平成27年11月
【備考】 ラッシング1段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ、車高灯左前破損			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ