

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	KQKG-FJ7JLAA	アルミウイング	FJ7JLA-10310
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,381km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,720 mm 幅：2,410 mm 高：2,220 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	スイッチ不良	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

キャブ内汚れ

記録簿

無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
5	6	6	5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	265/70R19.5	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様





上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-MWCMWGOQ406900B 「WGHA509」	平成27年11月

【備考】ラッシング1段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ、車高灯左前破損

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ