

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成16年1月	KK-MJ23HE	送迎バス	MJ23HE-21043		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
402.239km	225PS/165KW	M/T 5速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	左後部オイルにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	△	冷却水ライン エアコンプレッサー 冷却パイプ水漏れ。
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項 室内汚れ、キズ。シフトレバーブーツ切れ。デジタル時計。看板文字消し塗装あり。

記録簿 有 (H18/1～R3/1)

タイヤ残量

単位：mm			
	15	2	
	—	—	
3	4	2	1
—	—	—	—
スベア	—	—	

素材：スチール 備考：225/70R19.5。スベア無。左前タイヤスタットレス。

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア	—	—	

素材：スチール 備考：225/70R19.5。スベア無。左前タイヤスタットレス。

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	／	
パワーウィンドウ (助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	シールドビーム
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 130L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	三菱ふそうバス製造	32-1295	平成15年12月

【備考】 47人乗り（座席18席モケットシート）。前・中扉2枚折れ戸式自動ドア。室内灯2個（後方不灯）。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】