

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年3月	SKG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-10890	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
199,351km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○ 破れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ H I D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○ アンテナ欠損		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○ エグレ	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎ スチール 100L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/ 鉄板		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ

記録簿

有 (H25/3～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		6	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	フジマイティ－	LP681 「2020075」	平成24年3月

【備考】

巻き込み式、連続積み込みスイッチ有、容積6.4M3、容積荷重中心位置荷箱前端より1.215M

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ