

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90S2	冷凍ウィング	FRR90-7063491
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
388,180km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,160 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,080 mm 門高: 1,970 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 綿板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドルストップ付。右ドアバイザー外れ。2021年6月、中古エンジンと交換済。  
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
-	-		
9	9	10	9
-	-	-	-
スペア	2	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/90R17.5	-
素材: スチール	備考: スペアタイヤサイズ違い。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	09W-08059	平成21年
【備考】 断熱リヤ70mm、ウィング35mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（1ケ不灯レンズ割れ、ひび有）。前立てパレットガイド外れ。			
冷凍機/直結	東プレ	XZ42-HOC-B 「C099718」	平成21年9月
【備考】 中温仕様。-5℃設定（1hで +27.5℃ → +12℃ 確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ