

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90S2	冷凍ウィング	FRR90-7063491	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
388,180km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,160 mm 高:2,080 mm	幅:2,380 mm 門高:1,970 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	左ドアレンズ曇。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。右ドアバイザー外れ。2021年6月、400.000kmの中古エンジンと交換済。
記録簿 有 (H30/9～R2/6)

タイヤ残量





単位：m

	11	11	
	—	—	
9	9	10	9
—	—	—	—
スペア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/90R17.5</u>	—
備考：スペアタイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	09W-08059	平成21年
【備考】断熱リヤ50mm、ウイング32mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（1ケ不灯レンズ割れ、ひび有）。前立てパレットガイド外れ。			
冷凍機／直結	東フレ	XZ42H0C-B 「C099718」	平成21年9月
【備考】中温仕様。-5℃設定 （ 1hで +27.5℃ → +12℃ 確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------