

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成20年12月	ADG-CD4YL	土砂禁ダンブ	CD4YL-30238
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
976,387km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 6,320 mm 幅: 2,240 mm 高: 1,100 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	画面一部ブレ
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H21/11~R2/12)

タイヤ残量

単位：mm

4

2

—

—

5

10

10

11

0

2

3

2

スベア

6

—

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

11R22.5 14PR

スベア

11R22.5 14PR





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	不明		
【備考】サビあり			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------