

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成28年3月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7092628		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
350,114km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長:5,700 mm	幅:2,080 mm	高:2,030 mm 門高:1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ縞板	

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿左右欠品。蛍光灯レンズ割れ。左テールレンズひび。
記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
6	6	8	8
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール		備考：左リヤのみ再生タイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F160750	平成28年2月
【備考】 断熱リヤ45mm、サイド70mm。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。サイド、リヤ保冷カーテン付。リヤ左サーキュレーター付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV36H0D-U	平成28年2月
【備考】 2エバ。中温仕様（3℃、5℃、20℃設定）。加温付。前室+3℃後室+5℃設定1hで前室+18.5℃→+3℃、後室+19℃→+5℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ