

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7092617
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
346,714km	210PS/154KW	A/T スムーサー	エア―	長：5,690 mm 幅：2,080 mm 高：2,030 mm 門高：1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ編板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右キャップ欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 *R2/8/27
314200Km時、ディーラーにてリビルトエンジン交換済。キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。左ストップレンズヒビ。





記録簿 無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
—	—		
6	7	7	7
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：後左2本のみ再生タイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F160283	平成28年2月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド70mm。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。後観音扉3枚折。サイド、リヤ保冷カーテン付。リヤ左サーキュレーター付。			
冷凍機／直結	東プレ	XV36H0D-U	平成28年
【備考】2エバ。中温仕様（3℃・5℃・20℃設定）。加温付。前室+3℃後室+5℃設定1Hで前室+19.5℃→+3.5℃、後室+20.5℃→+5℃。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ