

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	KQG-CYL77A	冷凍ウィング	CYL77A-7002691
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
933,098km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 12速	エア	長: 9,410 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,380 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、 タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ、 鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
記録簿 ○





タイヤ残量			
単位: mm			
5	6		
—	—		
0	7	2	1
7	7	7	8
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
	スペア	11R22.5 16PR	—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ本混在。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本フルーフ	RMJ 「W8D7530」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯6個、水抜き穴3ヶ所、リヤドア90度ストッパー、引出し床フック9対、フェリーフック2対。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	サーモキング	TZ1200 「AK02000248」	平成25年
【備考】 -25℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64760 「S40205366」	平成25年
【備考】 全幅及び有効幅2320mm、有効長1420mm、全長1540mm、2つ折り。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】