

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-520151		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
488,523km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長: 9,600 mm 高: 2,620 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○
	オイルパン 前方亀裂あり。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターンダ	／

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	◎ アナログ
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後： 左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 左欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドルリングストップ付き。クロスメンバー錆あり。導風板看板板レンズ欠品。左ステップスカート割れ。
記録簿 有 (H30/4)





タイヤ残量

単位: mm

	12	11	
	10	10	
8	4	7	7
9	10	9	10
スベア		9	7

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
素材：アルミ	備考： スタットレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03126	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ