

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03126	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。クロスメンバー錆あり。導風板看板レンズ欠品。左ステップスカート割れ。

記録簿 有 (H30/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	11		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	10	10		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
8	4	7	7	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
9	10	9	10	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
		9	7		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------