

| 車 両 情 報   |             |            |      |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 三菱ふそう     | 平成28年5月     | QPG-FS64VZ | 冷凍パン | FS64VZ-520165            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 543,445km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア-  | 長:9,350 mm<br>高:2,450 mm | 幅:2,270 mm<br>門高:2,400 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |                  |
|-------|------------------|
| 点検項目  | 状態               |
| 異音    | ◎                |
| オイル混入 | ◎                |
| オイル漏れ | ○ オイルパン<br>漏れ有り。 |
| 水混入   | ◎                |
| 水漏れ   | ◎                |
| 燃料漏れ  | ◎                |
| 排気    | ◎                |
| マフラー  | ○ テールパイプ割れ。      |
| ターボ   | ◎                |
| 冷却水吹返 | ◎                |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |      |
|-----------|----|------|
| 点検項目      | 結果 | 状態   |
| エアコン      | ◎  |      |
| スターター     | ◎  |      |
| オルタネーター   | ◎  |      |
| P/W (運転席) | ◎  |      |
| P/W (助手席) | ◎  |      |
| 坂道発進装置    | ◎  |      |
| 異常ランプ     | ◎  |      |
| オーディオ     | ◎  |      |
| バックカメラ    | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー     | ◎  |      |
| ETC       | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態           |
|------|------------|--------------|
| 床材質  | /          | アルミ<br>キーストン |

| 点検項目   | キャビン |          |
|--------|------|----------|
|        | 結果   | 状態       |
| シート    | ○    | へたり      |
| ヘッドライト | ◎    | H I D    |
| ウィンカー  | ◎    |          |
| ワイパー   | ○    | ワイパーゴム切れ |
| ミラー    | ◎    |          |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎    |                   |
| バンドル  | ○    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 200L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項 左ステップスカート割れ。  
スベアキー1本  
記録簿 有 (R2/5、R4/7)

タイヤ残量

単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 9   | 10 |    |    |
| 6   | 10 |    |    |
| 4   | 4  | 4  | 5  |
| 1   | 3  | 4  | 3  |
| スベア |    | 11 | 12 |





タイヤサイズ

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア         |             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |

素材：アルミ      備考：リヤタイヤ8本スタットレスタイヤ

| 上物仕様                                                                                    |         |                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| 上物名                                                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式        |
| 冷凍パン                                                                                    | 矢野特殊自動車 | TPA9869<br>「B220280」           | 令和 4年6月   |
| 【備考】ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、左サイドドア観音、天井結露防止シート、エアリフ、庫内灯LED2列、水抜き穴4カ所、リヤドア観音開き。※新品未使用品ボディ。 |         |                                |           |
| 冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）                                                                       | 菱重      | TU100SB                        | 令和 4年     |
| 【備考】-35℃設定。※新品未使用品。                                                                     |         |                                |           |
| 格納ゲート                                                                                   | 極東開発工業  | CG1002M-B3MRA2<br>「22T050166N」 | 令和 4年（不明） |
| 【備考】全長1570mm,全幅2340mm,有効長1400mm,有効幅2300、2つ折り、ラジコン。※新品未使用品。                              |         |                                |           |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |