

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-520167
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
504,729km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,450 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 スペアキー1本

記録簿 有 (H29/4～R2/4、R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
				素材：アルミ	備考：リヤ8本スタットレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9858 「B220220」	令和 4年6月
【備考】ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、エアリブ、水抜き穴4カ所、左サイドドア観音扉、天井結露防止シート、庫内灯LED23、リヤドア観音開き。※新品未使用ボディ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】-35℃設定。※新品未使用品。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T040255N」	令和 4年
【備考】全幅2330mm 全長1570mm 有効幅2300mm 有効長1360mm、ラジコン付き。※新品未使用品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】