

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-520175
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
501,026km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン 漏れ有り。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	電源入らない。	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態				デフ		
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/		上物仕様					
			点検項目	結果	状態			
			床材質	/	木材			

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。蛍光灯不灯、レンズ爪折れ。アイドリングストップ付き。導風板看板レンズ欠品。クロスメンバー錆あり

記録簿 有 (H29/4～R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		6	5	スベア		245/70R19.5	245/70R19.5
				素材：アルミ		備考：4軸目左右スタットレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-03129	平成28年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール2段。引出フック9対。庫内灯6個。90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ