

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-520175
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
501,366km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,340 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,400 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID						
オイル漏れ	○	オイルパン 漏れ有り。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	アナログ チャート紙リング欠品	○		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎							
異音	◎		<th colspan="3">外物仕様</th>			外物仕様			オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	◎				
リターダ	/													

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。蛍光灯不灯、レンズ爪折れ。アイドリングストップ付き。クロスメンバー錆あり  
記録簿 有 (H29/4~R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア			
				素材: アルミ 備考: 4軸目左右スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9842 「B220187」	令和 4年5月
【備考】※上物新品未使用 蝶番ステンレス、ジョロダレーン 4列、ラッシング2段、エアリブ、水抜き穴 4ヶ所、庫内灯LED、天井結露防止シート、左サイド観音ドア、リア観音開き			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T040070N」	令和 4年4月
【備考】※新品未使用 全幅2330mm 全長1570mm 有効幅2300mm 有効長1360mm			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】※新品未使用 -35℃設定。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ