

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年5月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-520177
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
501.787km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,350 mm 幅:2,280 mm 高:2,450 mm 門高:2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン 漏れあり	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リタターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。蛍光灯不灯。センターコンソール蓋ひび割れ。クロスメンバー錆あり。

記録簿 有 (H29/4~R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	7	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9857 「B220218」	令和 4年6月
【備考】※上物新品未使用 蝶番ステンレス、ジョロダレーン 4列、ラッシング2段、エアリブ、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所、左サイド観音ドア、リア観音開き、庫内灯LED			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T040249N」	令和 4年4月
【備考】※新品未使用 全幅2330mm 全長1570mm 有効幅2300mm 有効長1360mm			
サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】※新品未使用 -35℃設定。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------