

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成21年7月	BDG-RR7JJBA	送迎バス	RR7JJB-40482	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
77,642km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース しみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ しみ程度。	P/W（助手席）	／		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	／	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			総輪エアサス クラウチングシステム 付き。
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	◎	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
▼			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	▼		
ギア鳴き	◎		床材質	／		点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	液晶モニター、DVD機器、地デジチューナー付き。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10			—	—	
	—	—			—	—	
10	9	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			10	—	—	—	—
				素材：スチール	備考：タイヤサイズ＝全輪9R19.5。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
送迎バス	ジェイ・バス株式会社	「JKU0012 K」	平成21年
【備考】36人乗り、モケットシート、リクライニング、冷蔵庫。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ